

УТВЕРЖДАЮ
Председатель рабочей
комиссии
Уланкинова О.А.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 3

к паспорту доступности объекта для инвалидов и предоставляемых на нём услуг в сфере образования
(структурное подразделение – детский сад с. Чуванское)

с. Марково

«15» августа 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ «Центр образования с. Марково» (детский сад с. Чуванское)
- 1.2. Адрес объекта 689532, Россия, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Чуванское
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 286,6 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1029 кв. м
- 1.4. Год постройки здания не известен, последнего капитального ремонта не было
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 г., капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Марково», МБОУ «Центр образования с. Марково»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 689530, Россия, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, д. 19

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образовательная программа дошкольного образования

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом пассажирский транспорт и проездные маршруты отсутствуют.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: отсутствует
- 3.2.1 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.2. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.3 Перепады высоты на пути: нет
- 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
|-----------|--|--|
| | | |

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
|-----------|--|--|
| | | |

| | | |
|----|---|-------------------|
| 1. | Все категории инвалидов | Частично доступно |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | не доступно |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | не доступно |
| 4 | с нарушениями зрения | не доступно |
| 5 | с нарушениями слуха | не доступно |
| 6 | с нарушениями умственного развития | Доступно |

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
|-----|--|---|
| | 2 | 3 |
| | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | нет |
| | Сменные кресла-коляски | нет |
| | Адаптированные лифты | нет необходимости |
| | Поручни | перила на допустимой высоте 70 см. |
| | Пандусы | нет |
| | Подъемные платформы (аппарели) | нет необходимости |
| | Раздвижные двери | входная дверь одинарная, но ширина дверного проема соответствует требованиям (не менее 80-85 см) – 90 см |
| | Доступные входные группы | частично – нет пандуса |
| | Доступные санитарно-гигиенические помещения | частично – раковина на допустимой высоте 59 см, допустимая длина туалетной комнаты 260 см, но ширина дверных проемов 40 см, ширина туалетной комнаты 139 см |
| | Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок | частично – допустимая ширина дверных проемов в игровую комнату и спальную комнату – 80 см, но в комнаты для групповых занятий – 78 см и 79 см |
| | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления, услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | нет |
| | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - | нет |

| | | |
|--|---|-----|
| | звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | |
| | Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | нет |

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект не доступен

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| п/п | Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов* | Сроки |
|-----|--|--|
| | приобретение сменных кресел-колясок | При необходимости до 2019 г. |
| | установка пандусов | до 2020 года |
| | обеспечение доступности санитарно-гигиенических помещений в соответствии с требованиями: площадь туалетной комнаты 165 см на 180 см, ширина дверных проемов не менее 80-85 см | При капитальном ремонте или реконструкции здания |
| | обеспечение достаточной ширины дверных проемов в комнаты для групповых занятий согласно требованиям (не менее 80-85 см) | При капитальном ремонте или реконструкции здания |
| | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления, услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | При необходимости до 2019 г. |
| | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | При необходимости до 2019 г. |
| | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | При необходимости до 2019 г. |

4.2 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии _____

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: _____

4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

_____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты фотофиксации на объекте.

Поэтажные планы, технический паспорт.

Председатель рабочей комиссии: _____

Уланкина О.А., и.о. директора
МБОУ «Центр образования с. Марково»

Члены рабочей комиссии: _____

Солодкова Н.А., инженер

Манешкина А.И., документовед

Варава В.Г., инженер

